

Wehrkirche in neuem Glanz

Nach rund 15 Monaten Bau ist nun die Sanierung der Hannberger Wehrkirche Geburt Mariens unter der Leitung von Architektin Ursula Huber abgeschlossen. Bereits 2010 fand, initiiert durch den damaligen Kirchenpfleger, Karl Windisch, eine Begehung statt. Dabei wurden statische Mängel in der Dachkonstruktion ersichtlich. Im Sommer 2011 fand ein Termin mit der Regierung von Mittelfranken und dem Erzbischöflichen Bauamt statt. Dabei wurden die weiteren Schritte der Sanierung festgelegt. Zudem gab es noch einige verschiedene Ortstermine unter anderem mit dem staatlichen Hochbauamt, Erzbischöflichen Bauamt

und dem Landesamt für Denkmalpflege. Die Voruntersuchungen zur Aufstellung des Kostenanschlages wurden in Abstimmung mit der Regierung von Mittelfranken und der Kirchengemeinde in 2013 begonnen. Folgende Voruntersuchungen für die Vorbereitung des Kostenanschlages wurden durchgeführt:

- Bestandsaufnahmen und verformungsgerechte Aufmaß des Kircheninnenraumes einschließlich Dachstuhl
- Tragwerkplanerische Untersuchung Kirchenschiff und Sakristei Anbau
- Restauratorische Untersuchung der Raumschale und der Ausstattung



Außenansicht der renovierten Wehrkirche.

Foto: cga

• Überprüfung Elektroinstallation
Die Untersuchungen der Raumschale ergaben, dass der Schichtenaufbau der Farbfassung der

Wände im Kirchenschiff, im Chor und der Taufkapelle instabil sind und nicht tragfähig war für eine Neufassung. Hier war es erforderlich, die Farbschichten

Ich bedanke mich bei allen Beteiligten für die gute Zusammenarbeit

Dipl. Arch ETHZ Ursula Huber

Krottental 15 - 91301 Forchheim
Tel. 09191 6995864 - u.huber@gmx.com

ALS Ingenieure GmbH & Co. KG

Adelmann
Landgraf
Schäfer
Ing.-Büro – Tragwerksplanung

ALS

Schiffbrückgasse 3
92224 Amberg
Tel. 09621/23705
Mail: amberg@ib-als.de

Orgelbau und Restaurierung

Andreas Hemmerlein
Orgelbaumeister

90556 Cadolzburg, Am Farrnbach 10 a
Tel. 09103/7176-03, Handy 0172/8 67 09 94
orgelbau.hemmerlein@t-online.de




bauunternehmen gmbh

schübler dengler

planen bauen trocknen

www.dengler-bau.de

Mittelmembach 6 · D-91093 Heßdorf
Tel. 09135 / 2116800 · info@dengler-bau.de



Wir sorgen für den guten Ton!

Digitale Kirchenbeschallung
Schwerhörigenschleifen
Liedanzeigen

be elektrotechnik gmbh

Tel. 0 91 91 / 70 91-0 info@be-forchheim.de Wassergasse 5 91301 Forchheim

Wir gratulieren!

Ausführung der Kirchenmalerarbeiten und restauratorische Maßnahmen

Kirchen-Malerfachbetrieb



Restaurierungswerkstatt
seit 1920

- Restaurierung
- Konservierung
- Denkmalpflege
- Vergoldungen
- Befunduntersuchung
- Fassadengestaltung
- Altbausanierung
- Anstriche, Lackierungen
- Tapezierungen
- Vollwärmeschutz
- Trockenbau
- Putz und Stuck

Telefon 09 11 / 30 61 63

www.formundfarbe-ehmann.de
www.ehmann-restaurierung.de

Wir reinigen auch Ihre
Gebäude bzw. Ihre Baustelle

**Schmidt
Gebäudeservice**

...gründlich, schnell, zuverlässig & diskret

Unterhalts-/ Sonderreinigung
Margit Schmidt, Weisendorf
09135/210577 www.ms-gs.de

Robert
DÖRFLER
Maler- und Kirchenmalerwerkstätte

Robert Dörfler

Kirchenmalermeister
Restaurator i. Handwerk

Weidendamm 1D
96047 Bamberg
Tel.: 09 51/96 86-932
Fax: 09 51/96 86-933
kirchenmaler-doerfler@arcor.de



Die Bilder zeigen eine Auswahl der Schäden die fachgerecht beseitigt wurden.

Text und Fotos: Barbara Willert

bis zum stabilen und tragfähigen Untergrund abzunehmen und einen neuen Kalkanstrich aufzubauen.

Die bindemittelreiche, dicke Mörtelschicht der Decke bildet zusammen mit den Schilfrohren ein sehr starres System, das an einem dynamischen System – den Deckenbalken – befestigt ist. Bei Winddruck sind Bewegungen der Deckenbalken unvermeidbar. An manchen Stellen wurde festgestellt, dass die Schilfrohre nicht vollkommen durchliefen. Die Risse zogen sich stellenweise auch durch die Deckenmalereien und in der Hohlkehle parallel zur jeweiligen Außenwand.

An einigen Stellen wurde der Deckenputz durch eindringen des Wasser stark geschädigt. An der Nordostecke waren auf-

grund anhaltender Wassereinträge Schäden im tragenden Balkenwerk bereits eingetreten und mussten notdürftig repariert werden.

Hochaltar und Seitenaltäre sowie Figuren waren stark verschmutzt. Die Maserierung zeigte am gesamten Altar immer wieder Kratzer und Bereibungen. Es wurde eine Trockenreinigung durchgeführt sowie eine Reinigung der Maserierung und Marmorierung mit Tensid.

Einige Ausstattungsgegenstände wie beispielsweise die Kniebänke wurden komplett neu bezogen und der Treppenaufgang zum Dachboden grundsaniert.

Die Renovierungskosten beliefen sich auf rund 720 000 Euro.

MONOLITH
 Bildhauerei und
 Steinrestaurierung GmbH
 Waizendorfer Straße 11
 96049 Bamberg
 Tel. 09 51 - 5 10 87
 Fax 09 51 - 5 55 38
 e-mail: info@monolith-steinrestaurierung.de
 www.monolith-steinrestaurierung.de

Die an der Sanierung beteiligten Firmen empfehlen sich!

WILFRIED GÖLLER
 BAU & MÖBELWERKSTÄTTE
 Tel.: 09107-394
 Unteraltenbernheim
 Hauptstraße 2b
 91619 Oberzenn
 Ihr
 Ansprechpartner
 für
 individuelle
 Sanierungen

Wir waren für die Polsterarbeiten zuständig

Elisabeth Schwuger
 Raumausstattung
 Gewerbegebiet Ost 2 · 91085 Weisendorf
 Telefon 09135-6629

Wir bedanken uns für den verantwortungsvollen Auftrag zur
Restaurierung der Deckengemälde in Hannberg !

Restaurierungswerkstatt
 Dipl. Rest. (FH) Markus Eiden
 Dorfstrasse 7
 97332 Volkach
 Tel. 01758219587
 markuseiden@gmx.de

Elektro Kestler GmbH & Co KG
 Baumgartenstraße 6 · 91093 Hesselberg
 Tel. 09135 / 729754 · Fax 09135 / 729756
 E-Mail: info@elektrokestler.de · www.elektrokestler.de
 Ihr Innungsfachbetrieb und Partner
 der modernen Elektrotechnik

TRÖPPNER
 www.troepner-haustechnik.de
 Zum Eichelsee 1 · 96170 Lisberg · Tel. 09549/7218

- Flaschnerei
- Heizung
- Sanitär
- Klima